



TERFENS

### **ÖBB-Fahrleitung beschädigt**

Bei Bauarbeiten an der neuen Eisenbahngalerie in Terfens hat ein Kran Montagnachmittag eine Fahrleitung der ÖBB-Strecke gestreift. Durch starken Wind hatte sich das Baugerät in den Oberleitungsbereich gedreht und einen Kurzschluss verursacht. Zur Begutachtung und Reparatur der Oberleitung musste ein Gleis für die Dauer von rund einer Stunde gesperrt werden.