



Die FF Jenbach und Buch mit speziellen Anzügen

Foto: Zoom-Tirol

Gefahrgutaustritt in Buch in Tirol

BUCH. Bei einem Gefahrgutfahrzeug der Entsorgungsfirma DAKA sind zwei bis vier Liter Salpetersäure ausgetreten und hatten den Einsatz der Feuerwehren Jenbach und Buch zur Folge. Grund des Austritts war ein undicht gewordener Schieber beim Spezialfahrzeug. Mit schwerem Atemschutz wurde der gesamte Inhalt des Fahrzeuges, rund 300 Liter in IBC-Spezialbehälter umgefüllt und von DAKA zur Übernahme in das Gefahrgutzwischenlager nach Schwaz verbracht. Die Geschäftsleitung der DAKA in Schwaz bedankt sich bei der Feuerwehr Jenbach und Buch in Tirol für ihren raschen Einsatz.