

# Ölalarm in Terfens

Terfens (kö). Vor Kurezm zeigte ein Fischereipächter am Gendarmerieposten Schwaz an, daß auf dem Riederbachl in Terfens ein Ölfilm sichtbar sei.

Am Übergang ins Flachwasser auf Höhe des Auweges, war deutlich ein Ölfilm zu sehen und es roch nach Diesel und Heizöl.

Als Erstmassnahme wurde die Errichtung einer Ölsperre durch

die Feuerwehr Terfens mit Unterstützung der Feuerwehr Schwaz veranlasst.

Als Ursache konnte ein leerer Öltank eines Eigenheimes eruiert werden.

Die ins Oberflächenwassersystem ausgetretene Ölmenge war gering. Die entstandene Verunreinigung konnte zur Gänze bereinigt werden.



Ölverschmutzung im Riederbachl in Terfens.

Foto: Köchler