



## TIROLER KUNSTKATASTER

**Inv. Nr.:** 21263

**Erfasst am:** 04.03.2004 **Bearbeiter/in:** Schumacher

**Fotonr.:** IMS210\_20A

**Archivgegenst.:** Denkmal unbeweglich Kunstkataster

**Aufnahme:** Oktober 1983



**Objekt-Kategorie:** Bauernhaus

**Objekt-Bezeichn.:** Wohngebäude eines Paarhofes, Eckflurgrundriss

**Polit. Gemeinde:** 205 Jerzens

**Ortsteil:** Angerle

**Adresse:** Angerle 77

**Datierung:** 18. (?), 19.

**Von:** 1700

**Bis:** 1899

**Diözese:** Innsbruck

**Polit. Bezirk:** Imst

**Kurzbeschreibung:** Ehemaliges Wohngebäude eines Paarhofes (vermutlich 18. Jahrhundert). Zweigeschoßiger Bau über firstseitig erschlossenem Eckflurgrundriss in Mischbauweise (Bruchsteinmauersockel, Geschoße in verputzter Riegelbauweise), mit Satteldach und senkrecht verbrettertem Giebel. An der südlichen Traufseite neuerer Zubau (Wohnraumerweiterung) mit Terrassenflachdach (20. Jahrhundert). [aktualisiert, Schmid-Pittl, 2015]

**Quellen:** TLA, Katastermappe 1856, KG Jerzens, Kreis Innsbruck, Nr. 94, Blatt 6. [aufgenommen 1856, lithographiert 1858] (Weiler bez. "Hag", s-p, 2015)

Grundrisskizze im KK-Akt vorhanden

BDA Bescheid GZ: 11.714/1/2000